

АНКЕТА

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

«Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»

(указывается наименование объекта, например: «Карусель», «Пятерочка», продовольственный магазин, аптека и т.п.)

Вид объекта образовательное учреждение

(указывается вид объекта: магазин, аптека, кинотеатр и др.)

Фактический адрес объекта 191014 РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 5, литера Д

Общая площадь объекта 692,6 кв.м

(указывается общая площадь в кв.м.)

Этаж / этажи расположения объекта цокольный, 2, 3 этажи

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

Кадастровый номер объекта 78:31:0001281:2518

Наименование организации владельца (арендатора) объекта Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта директор Самарина Лариса

Витальевна

Телефон, факс руководителя объекта 272-90-30

E-mail организации info@eii.ru

| п/п | Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | Нормативные документы | Примечание |
|----------|---|--|--|---|---|-------------------|--|----------------------|---|------------|
| | | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) | | | | | | | | | |
| | Таксофон | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Выступ от вертикальной плоскости зданий устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м. «С» | м | | Не более 0,1 | СНиП 35-01-2001 п.3.10 СП 35-101-2001 рис.2.32 | |
| | | | | | -при размещении на отдельно стоящей опоре «С» | м | | Не более 0,3 | | |
| | | | | | При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой «С» | м | | Не менее 0,05 | | |
| | | | | | либо ограждением высотой «С» | м | | Не менее 0,7 | | |
| 1. | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | |
| 2 | От метро до входа | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | ширина пути «К» | соответствие | да 4,46 | Не менее 1,8 | СНиП 35-01-2001 пп. 3.3, 3.4 СП 35-101- | |
| | | | | | высота бордюров по краям пешеходных путей на участке «К» | м | 0,06 | Не менее 0,05 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|------|---|------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| | | | | высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью , а также перепад высот бордюров , бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должны превышать «К» | м | 0,03 | Не более 0,04 | 2001 рис.2.34 | | |
| | | | | покрытие путей «К» | соответствие | да | Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы | СНиП 35-01-2001 п.3.28, 3,7 | | |
| | | | | Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О» | м | 0 | Не более 0,015 | СНиП 35-01-2001 п.3.7 | | |
| 1.3 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Наружная лестница главного входа (крыльцо) | 1 | 0 | | Главный вход | | | | | |
| | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О» | м | 0,3 | Не менее 0,3 | СНиП 35-01-2001 п.3.28 рис.2.20 | | |
| | | | | высота ступеней »О» | м | 0,15 | Не более 0,15 | | | |
| | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | 5,48 | Не менее 1,35 | СН иП 35-01-2001 п.3.27 | | |
| | | | | Уклон лестниц «О» | соотношение | 0 | Не более 1:2 | СНиП 35-01-2001 п.3.28 | | |
| | | | | бортики на боковых краях ступеней «О» | м | 0 | Высота не менее 0,02 | | | |
| | | | | Противоскользящее покрытие на краях ступеней | наличие | да | Наличие | СП 35-101-2001 рис.2.21 | | |
| | | | | Ограждение с поручнями вдоль обеих сторон лестниц на высоте «О» | м | 0 | 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.14, 3.27, 3.32 | | |
| | | | | | Разделительные поручни при ширине марша лестниц 2,5 м и более на высоте «О» | м | 0 | | 0,9 | СП 35-101-2001 п.6.6. рис.2.25 |
| | | | | Завершающие части поручня должны быть длиннее марша лестниц на 0,3 м «О» | наличие | нет | | | | |
| | | | | Поверхность покрытий ступеней «О», «К» | соответствие | да | Шероховатая | СНиП 35-01-2001 п.3.7 | | |
| 1.4 | Пандусы: стационарные, переносные | | | | | | | | | |
| | Пандус | 1 | 1 | 0 | Главный вход | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| | стационарный на главном входе | | | | Высота одного подъема «К» | м | 0,42 | Не более 0,8 | СНиП 35-01-2001 п.3.29 | | | |
| | | | | | Уклон «К» | % | 8 | Не более 8 | | | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | м | 0,87 | Не менее 1,0 | | | | |
| | | | | | Глубина площадки «К» | м | 2,04 | Не менее 1,5 | | | | |
| | | | | | | | Бортики по продольным краям «К» | м | 0,09 | Высотой не менее 0,05 | СНиП 35-01-2001 п.3.31 | |
| | | | | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон пандуса на высоте «К» | м | 0 | 0,7 | |
| | | | | | | | Поверхность покрытий пандуса «О», «К» | | соответствие | да | Шероховатая, не допускающая применение насыпных или крупноструктурных материалов | СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, СП 35-102-2001 п.4.17 |
| | | | | | | | | Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | | | | |
| 1. Подъемники вертикальные | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1. Подъемники наклонные | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1. Подъемники мобильные | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Гусеничный | 0 | 1 | 0 | «К» | наличие | нет | Наличие | СНиП 35-01-2001, п.3.34 | | | |
| 1. Аппараты колейные | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 Входной узел | | | | | | | | | | | | |
| 2. Входные площадки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Входная площадка главного входа | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | Навес | наличие | нет | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.14 СП 35-101-2001, п.3.17 | | | |
| | | | | | Водоотвод | наличие | да | Наличие | | | | |
| | | | | | Подсветка площадки | наличие | да | Наличие | | | | |
| | | | | | Поверхность покрытий «О», «К» | соответствие | да | Твердая, не допускающая скольжения | | | | |
| | | | | | Поперечный уклон «К», «О» | % | 0 | В пределах 1-2 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|--------------------------|--------|---|------------------------------|------------------------|
| | | | | | Глубина площадки «К» | м | 2,04 | Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «к себе» | СНиП 35-01-2001 п.3.19 | |
| | | | | | Ширина площадки «К» | м | 5,48 | Не менее 1,5 | | |
| 2. | Входные тамбуры | | | | | | | | | |
| 2 | Входной тамбур главного входа | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 0 | Глубина «К» | м | 3,03 | Не менее 1,8 в жилых зданиях – не менее 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.15 | |
| | | | | | Ширина «К» | м | 2,06 | Не менее 2,2 | | |
| 2. | Входные двери | | | | | | | | | |
| 3 | Дверь главного входа | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | Ширина проемов «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 | |
| | | | | | Высота порогов «К» | м | 0 | Не более 0,025 | | |
| 2.4 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | |
| | Дверь главного входа | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2. | Вестибюли | | | | | | | | | |
| 5 | Звуковой информатор, текстофон | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) «С» | наличие | нет | Наличие | СП 35-101-2001, п.7.25, 7.26 | |
| | | | | | Текстофоны «Г» | наличие | нет | Наличие | | |
| 3 | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | |
| 3. | Коридоры | | | | | | | | | |
| 1 | Все коридоры Коридор 1 этажа Коридор 2,3,4 эт. | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | 1 | 0 | | Ширина пути движения «К» | м м | 1,5 3,65 | Не менее 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |
| 3. | Переходы в другие здания | | | | | | | | | |
| 2 | Название зоны | 0 | 0 | 0 | 00 | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 0 | Ширина перехода «К» | м | 1,5 | Не менее 2,0 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |
| 3. | Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов | | | | | | | | | |
| 3 | Около столов | 1 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--------------|-----------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | Размеры в плане «К» | м | 1,5 x 1,5 | Не менее 0,9 x 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.19 | |
| 3. | Ковровые покрытия на путях движения | | | | | | | | |
| 4 | Ковер в приемной директора | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О» | м | 0 | Не более 0,013 | СНиП 35-01-2001 п.3.22 | |
| | | | | Ковровые покрытия плотно закреплено | соответствие | 0 | Соответствие | СНиП 35-01-2001 п.3.22 | |
| 3. | Проходы в помещении с оборудованием и мебелью | | | | | | | | |
| 5 | Все классы | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | Ширина «К» | м | 1,2 | Не менее 1,2 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 | |
| 3.6 | Двери во внутренних помещениях | | | | | | | | |
| | Все двери | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | Ширина дверных и открытых проемов «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 | |
| | | | | Высота порогов «К» | м | 0 | Не более 0,025 | | |
| | | | | Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м | 0 | 0,6 | СНиП 35-01-2001 п.3.21 | |
| | | | | Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С» | наличие | нет | От 1,4 до 1,75 | СНиП 35-01-2001 п.3.61 | |
| 3.7 | Балконы, лоджии | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | Лестничные марши и ограждения | | | | | | | | |
| 4. | Внутренние лестницы | | | | | | | | |
| 1 | Лестница главного входа | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | Ограждения с поручнями на высоте «О» | м | 1,0 | 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.32 | |
| | | | | | м | | 0,5 в дошкольн. учр. | | |
| | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О» | м | 0,3 | 0,3 | СНиП 35-01-2001 п.3.32 | |
| | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | 1,35-2,25 | Не менее 1,35 | СНиП 35-01-2001 п.3.27 | |
| | | | | Высота подъема ступеней «О» | м | 0,13 | Не более 0,15 | СНиП 35-01-2001 п.3.28 | |
| | | | | Ширина проступей «О» | м | 0,33 | Не менее 0,3 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|--------------|------|--|--|-----------------------|
| 4. | Пандусы: стационарные, переносные | | | | | | | | | |
| 2 | Название зоны | 1 | 0 | | | | | | | |
| | Пандус стационарный в вестибюле | | | | Высота одного подъема «К» | м | 0,51 | Не более 0,8 | СНиП 35-01-2001 п.3.29 | |
| | | | | | Уклон «К» | % | 9 | Не более 8 | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | м | 0,86 | Не менее 1,0 | | |
| | | | | | Глубина площадки «К» | м | 3,0 | Не менее 1,5 | | |
| | | | | | Бортики по продольным краям «К» | м | 0,09 | Высотой не менее 0,05 | СНиП 35-01-2001 п.3.31 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон пандуса на высоте «К» | м | 0 | 0,7 | СНиП 35-01-2001 п.3.31 | |
| | | | | | | м | 0 | 0,9 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса «О», «К» | соответствие | да | Шероховатая, не допускающая применение насыпных или крупноструктурных материалов | СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, СП 35-102-2001 п.4.17 | |
| | | | | Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м | 0,6 | 0,6 | СНиП 35-01-2001 п.3.21 | | |
| 4. | Подъемники вертикальные | | | | | | | | | |
| 3 | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4. | Подъемники наклонные | | | | | | | | | |
| 4 | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4. | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| 5 | Гусеничный | 0 | 1 | 0 | «К», «О» | наличие | нет | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.17 | С посторонней помощью |
| 4. | Аппараты колейные | | | | | | | | | |
| 6 | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | Лифты | | | | | | | | | |
| 5. | Лифты | | | | | | | | | |
| 1 | Пассажирский | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения | | | | | | | | | |
| 6. | Универсальные кабины общественных туалетов | | | | | | | | | |
| 1 | Кабина на первом этаже | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 1.36 | Не менее 1,65 | СНиП 35-01-2001 п.3.67 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Глубина «К» | м | 1.23 | Не менее 1,8 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Горизонтальные поручни на высоте «К», «О» | м | 0 | 0,75 | СП 35-101-2001, рис. | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|---|--|---------|-----|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | 3.10 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Высота унитаза «К» | м | 0,4 | 0,46 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Высота писсуара «К» | м | 0 | Не более 0,4 | СП 35-101-2001, п.5.27 рис. 3.12 | | |
| | | | | | Кнопка управления смывом писсуара на высоте «К» | м | 0 | 1,1 | СП 35-101-2001, рис. 3.12 | | |
| | | | | | Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие | нет | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.57 | | |
| 6.2 | Входные двери универсальных кабин | | | | | | | | | | |
| | Входная дверь | | | | | | | | СНиП 35-01-2001 п. 3.23 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина дверей «К» | м | 0,7 | Не менее 0,9 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Высота порога «К» | м | 0 | Не более 0,025 | | | |
| 6.3 | Умывальники | | | | | | | | | | |
| | Умывальник | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | 0 | | Нижний край раковины на высоте «К» | м | 0,7 | Не менее 0,68, не более 0,8 | СП 35-101-2001, п.5.28 рис. 3.10, 3.12 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Нижний край зеркала на высоте «К» | м | 0 | 0,8 | | | |
| | | | | | Угол наклона зеркала «К» | градус | 0 | 10 | | | |
| | | | | | Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте «К» | м | 0 | 0,8 | | | |
| 6.4 | Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | | |
| | Кабина душевая | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Размеры в плане: ширина«К»: | м | 0 | Не менее 1,8 | СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1 | | |
| | | | | | Глубина «К» | м | 0 | Не менее 1,8 | | | |
| | | | | | Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие | 0 | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.57 | | |
| 7 | Зоны обслуживания | | | | | | | | | | |
| 7. | Зоны обслуживания универсальные | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|----------------|-----------|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | | | |
| | Зона обслуживания | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | Ширина подходов к оборудованию и мебели «К» | м | 1,0 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 | |
| | | | | | Пространство у мест обслуживания «К» | м х м | 1.0 х 1,0 | Не менее 0,9 х 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.19 | |
| | | | | | Зона досягаемости оборудования, прилавков, мебели и др.: при расположении сбоку от посетителя «К» | м | 1,0 | Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.3 | |
| | | | | | Площадь помещения приема посетителей на два места обслуживания (рабочих места) «О», «К» | м ² | 19 | Не менее 18 | СП 35-103-2001 п.3.11 | |
| | | | | | Зона досягаемости: при расположении фронтально «К» | м | 1,0 | Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.4 | |
| | | | | | Поверхность столов, прилавков «К» | м | 0,75 | Не выше 0,8 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.3 | |
| 7.3 | Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений | | | | | | | | | |
| | Актный зал на первом этаже | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К» | % | 2 | 2% от общей вместимости плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 1000 зрителей | СП 35-103-2001 п.5.18 | |
| | | | | | Размещение инвалидов в зрительных залах вне площади существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К» | соответствие | да | соответствие | СП -35-103-2001 п.6.33 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К» | м | 0 | 0,5 | СП-35-103-2001 п.6.32 | |
| | | | | | | м | 0 | 0,7 | | |
| | | | | | | м | 0 | 0,9 | | |
| 7.4 | Зоны обслуживания в залах бассейнов | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | Автостоянки | | | | | | | | | |

| 8.1 Места для парковки | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|---------|------|--|---|--|
| Название зоны | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | % | 2 | Не менее 10 (но не менее одного места) | СНиП 35-01-2001 п.3.12 СП 35-101-2001 рис.2.33 | |
| | | | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м | 45 | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | | |
| | | | | Ширина зоны для парковки «К» | м | 10,0 | Не менее 3,5 | | |
| | | | | Длина зоны для парковки «К» | м | 20,0 | Не менее 5,0 | | |
| | 0 | 1 | 1 | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске международным символом | наличие | нет | Наличие | | |

Заполнил Анкету: Должность _____ Заместитель директора по АХД _____

ФИО _____ Матюшенко Павел Владимирович _____

№ тел. +79214400104 _____

_____ «28» ноября 2018г.
(подпись)

Согласовано:

Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства
(должность руководителя обследованного объекта)

(подпись руководителя обследованного объекта)

Самарина Л.В.
(фамилия и инициалы руководителя)

М.П.

