

«01» марта 2022г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№131 от 22 февраля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"
- 1.2. Адрес объекта: 191014, Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5 Литера Д
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
3 этажное здание, 692,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1862
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"
- 1.7. Юридический адрес организации : 191014, Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5 Литера Д
- 1.8. Основание для пользования объектом:
договор аренды с ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко д.8
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел.576-18-01, kobr@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта (ул.Жуковского) Литейный проспект
Автобус: №15,
Троллейбус: №3, №8, №15
Маршрутное такси: К-90, К-258
Станция метро: «Маяковская» - 850м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: на (ул.Жуковского) Литейный проспект до объекта: 450 м;
 время движения (пешком): 12 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)

4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ(С)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДЧ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)
- 4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №131 от 22 февраля 2022 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №131 от 22 февраля 2022 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№131 от 22 февраля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"
- 1.2. Адрес объекта: 191014, Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5 Литера Д
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
3 этажное здание, 692,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1862
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"
- 1.7. Юридический адрес организации : 191014, Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5 Литера Д
- 1.8. Основание для пользования объектом:
договор аренды с ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко д.8
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел.576-18-01, kobr@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта (ул.Жуковского) Литейный проспект
Автобус: №15. Троллейбус: №3, №8, №15
Маршрутное такси: К-90, К-258
Станция метро: «Маяковская» - 850м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: на (ул.Жуковского) Литейный проспект до объекта: 450 м;
время движения (пешком): 12 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ(С)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДЧ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№131 от 22 февраля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"
- 1.2. Адрес объекта: 191014, Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5 Литера Д
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
3 этажное здание, 692,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1862
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"
- 1.7. Юридический адрес организации : 191014, Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5 Литера Д
- 1.8. Основание для пользования объектом:
договор аренды с ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко д.8
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел.576-18-01, kobr@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта (ул.Жуковского) Литейный проспект
Автобус: №15,
Троллейбус: №3, №8, №15

Маршрутное такси: К-90, К-258

Станция метро: «Маяковская» - 850м.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние от остановки: на (ул.Жуковского) Литейный проспект до объекта: 450 м;
время движения (пешком): 12 мин

3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые

3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная

3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да

3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ(С)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДЧ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Входа (входов) в здание	на	2	л.
Приложение 2	Путей движения в здании	на	2	л.
Приложение 3	Зоны целевого назначения объекта	на	2	л.
Приложение 4	Санитарно-гигиенического помещения	на	1	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 56 (файлов))	в	1	архиве

Председатель комиссии :

Директор
АНО "ДПО "СПБ ИРАВ"
Должность

Самарина Л.В.
Ф.И.О.

Подпись

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ
Должность

Матюшенко П.В.
Ф.И.О.

Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.

Подпись







I. Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

"Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства" 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5 Литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для кат. инвалидов	Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Содержание				
Главный вход									
1.1	Входная площадка		 фото 03	Отсутствует тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед входной дверью.	К,О,С,Г,У С		-Разместить, информирующую тактильную табличку с названием учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля п.5.1.3, п.6.5.3 СП 59.13330.2016 -- -Разместить тактильно-контрастные указатели, перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт	
1.2	Входные двери		 фото 04  фото 05  фото 06	Входные двери двухстворчатые ширина одной створки 0,79м. Завышен порог входной двери. 0,25м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с. Стеклопанель полотно входной двери имеет контрастную маркировку. 1,49м от пола	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С		-При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В проемах дверей, доступных для МГН, допусканются пороги высотой не более 0,014 м.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 п.6.1.6 СП 59.13330.2020 -Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,90 - 1,00 м. и 1,30 - 1,40 м. п.6.1.6 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

1.3	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей			Отсутствует место для собаки поводья	С	Организовать: допуск на объекты собаководника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения
-----	---	---	---	--------------------------------------	---	---	-------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)		01 - 06	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.





** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

**I. Результаты обследования:
2. Пути движения в здании**

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

"Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства" 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5 Литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для кат. инвалидов	Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Содержание		Виды работ	
2.1	Внутренний пандус		 фото 12	Верхний и нижний поручни пандуса расположены в разной вертикальной плоскости.	-Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. п.6.2.11 СП.59.13330.2020	К		Текущий ремонт
2.2	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным)		 фото 21  фото 23  фото 29	Перед лестничным маршем размещена напольная, тактильная, контрастная предупредительная информация не по ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» Размещена контрастная маркировка краевых ступеней общей шириной 0,05м. На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил.	-Участки пола на лестничные клетки, должны иметь тактильно-контрастные предупредительные указатели п.6.2.3 СП59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» -На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 - Обозначить тактильными пиктограммами направления движения, этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020 - На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей п.6.2.12 СП.59.13330.2020	С С О,С,Г,У С		Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (К,С), ДП-И (О,Г,У)		07-44	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; организационные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения объекта

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

"Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства" 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5 Литера Д

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов							
3.1.1	Коридоры. Отделения		 фото 35	 фото 36	С К, О, С, Г, У	- В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0, 014 м.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 -Оснастить учебные аудитории соответствующими техническими средствами для учебного процесса в соответствии с приказом №1309 Министерства образования и науки, с приказом №336 от 30.03.2016 в соответствии с п.7.2.3 СП 59.13330.2012 - Предусмотреть технические средства информирования сигнализации, обеспечивающие, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.2-6.5.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)		14-19,33-42	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; капитальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

I. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенического помещения

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

"Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства" 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5 Литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание					
4.1	Универсальная кабина Расположена на 1 этаже.		 фото 44	 фото 44	Высота унитаза 0,40м. Раковина умывальника не оборудована опорным поручнем	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять унитазы: высотой 0,45 - 0,50 м п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину опорным поручнем в соответствии с п.5.2.8.4,п.5.2.8.5 ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные	Текущий ремонт Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-(К,С,Г), ДП-(О,У)		58	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.





Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.


1. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

"Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства" 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5 Литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
5.1	Акустические средства							
5.1.1	Отделения. Кабинеты.			Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	i Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальные беспроводные устройства. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР	
5.2	Тактильные средства							
5.2.1	Вход в здание			Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.	С	1. Перед входными дверьми -Разместить тактильно-контрастные предупреждающие указатели п.6.2.3 СП59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные напольные для инвалидов по зрению»	Текущий ремонт Организационные решения	
5.3.2	Пути движения в здании			Перед междуэтажными лестничными маршами	К,О,С,Г,У	2. Перед лестничным маршем междуэтажными лестничными маршами (внизу, при приближении к лестнице по территории; и наверху входной площадки при приближении к началу спуска с лестницы). Разместить тактильные указатели до препятствия, перед дверьми, открывающимися навстречу по ходу движения, следует дополнительно	Организационные решения	

				К,О,С,Г,У	учитывать безопасный радиус открывания двери п.8.1.6 СП 59.13330.2020 - Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020
					
			фото 31		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ(С)		03-04,21-36	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МПН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"

АНО "ДПО "СПБ ИРАВ"		ОГРН 1177800002423
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
Подготовка кадров высшей квалификации		ОКВЭД 85.23
Форма собственности	государственная	13 ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор АНО «ДПО « СПБ ИРАВ»	Самарина Лариса Витальевна
Телефон, факс руководителя организации	8(812) 272-90-30	
E-mail организации	samalarissa@gmail.com	
Юридический адрес организации	адрес	191014 Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5, Литера Д
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	адрес	191014 Санкт-Петербург, ул.Чехова д.5, Литера Д
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027810356485	
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	(индекс) 190000	
Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.; (812) 417-34-54 Факс: 8(812) (812) 417-34-56 E-mail: kobr@gov.spb.ru		
Наименование вышестоящей организации	Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга	Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	190000	Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Путиловская Наталия Геннадьевна	
Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга		
Телефон, факс вышестоящей организации	тел.: (812) 417-34-54	факс: (812) 417-34-56
E-mail вышестоящей организации	kobr@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"</p>
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>19014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5, Литера Д</p>
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>692,6 кв.м.</p>
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1,2,3этаж</p>
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<p>78:41059809</p>
<p>Категории обслуживаемого населения: дети, подростки, молодежь, граждане среднего и пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>дети</p>
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	Примечание	
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Единица измерения	Фактическое значение				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга									
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую	%	10	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

		0	0	0	0	0	0	То же около здания или в затененных местах. «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8
		1	0	0	1	0	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п. 5.1.8
		1	0	0	0	0	0	Покровшие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
		0	0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11
		0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	
		0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.3.2,
		0	0	0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5	
		0	1	1	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3
		0	1	1	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4
		0	1	1	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1
		0	1	1	1	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5
		0	1	1	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10

		1	1	1	1	1	1	1	1	0,03	не менее 0,05	п. 5.1.9
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	не более 0,025	п. 5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,9- 1,0	п. 5.1.15
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	Не менее 1,6	
2. Входной узел												
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"												
Адаптированный вход для инвалидов и МПН												
2.1	Пандусы инвентарные	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Не менее 0,75	п. 6.1.3
2.2	Подъемные платформы	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
2.3	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.4	Входная площадка	1	0	0	0	0	0	0	0	да		п. 6.1.4
		1	0	0	0	0	0	0	0	да		СП 35-101-2001
		1	1	1	1	1	1	1	1	нет		п. 6.1.4

	0	0	0	0		Поперечный уклон	%	-	1-2					
	1	0	0	0		Поверхность покрытий твердая, не допускающая скопления при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да						
	0	0	0	0		Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025					п.4.1.9
	1	0	0	0		Ширина входной площадки «К»	м	1,50	≥ 1,50					п. 5.1.3
	1	0	0	0		Глубина входной площадки «К»	м	1,50	≥ 1,85					п. 5.1.3
	0	0	0	0		Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20					п. 6.1.4
	0	0	0	0		Глубина входной площадки с пандусом К	м		≥ 2,20					
	1	0	0	0		Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да						п. 6.5.1
	1	0	0	0		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да						п.6.5.1
2.6 Эвакуационный выход														
	1	0	0	0		Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да						п. 6.1.4
	1	0	0	0		Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да						СП 35-101-2001
	0	1	1	1		Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет						
	1	0	0	0		Поперечный уклон	%	-	1-2					п. 6.1.4
	1	0	0	0		Поверхность покрытий твердая, не допускающая скопления при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да						
	0	1	1	1		Высота площадки без пандуса	м	0,13	Не более 0,025					п.4.1.9
	1	0	0	0		Ширина входной площадки «К»	м	1,50	≥ 1,50					п. 5.1.3
	1	0	0	0		Глубина входной площадки «К»	м	1,50	≥ 1,85					п. 5.1.3
	0	0	0	0		Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20					п. 6.1.4
	0	0	0	0		Глубина входной площадки с пандусом К	м		≥ 2,20					п. 6.1.4
	0	1	1	1		Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет						п. 6.5.1
	0	1	1	1		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет						п. 6.5.1
2.7	0	0	0	0		Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м		Не менее 1,6					п.6.1.8.
						Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	м		Не менее 2,3					
	0	0	0	0		Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	соответствие							
2.8	1	1	1	1		Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		Не менее 1,2					п. 6.1.5
						Входные двери	м	0,79	0,9					
						Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м							

		1	1	1	1	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,25	Не более 0,014	
		0	0	0	0	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие			
		0	0	0	0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м		Не выше 1,0	
		1	0	0	0	0	0	0	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м		Не ниже 1,6	
		1	0	0	0	0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 6.5.1
	Прозрачные двери на входах	1	1	1	1	1	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие			п. 6.1.6
									Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	да, на уровне 1,49 м.		
2.9	Вестибюль	0	0	0	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 0,95	п. 6.1.9
									Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	1	1	1	1	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7
		0	1	1	1	1	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой «Г»	наличие	нет		

3. Пути движения внутри здания

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"

	Название зоны (технического средства)								Тактильные предупредительные указатели	м	0,6	0,3	
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	1	1	1	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,6	0,3	п.6.2.3
		1	1	1	1	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0,6	0,3	
		1	1	1	1	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,6	0,3	
		1	0	0	0	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1
									Ширина пути движения в переходах в	м	-	Не менее 2,0	

							другое здание «К»										
		1	0	0	0		Ширина подхода к оборудованию и мебели,	м	0,9	не менее 0,9				п.6.2.2			
		1	0	0	0		Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4				п.6.2.2			
		1	0	0	0		Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2				п.6.2.2			
		0	0	0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой.	м	-	не менее 0,05				п.6.2.6			
		0	0	0	0		Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013				п.6.2.7			
3.2	Открытые проемы в стенах, выход из помещений и коридоров	1	0	0	0		Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9				п. 6.2.4			
		0	1	1	1		Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014				п. 6.2.4			
		0	1	1	1		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет					п. 6.4.1			
	Межэтажная лестница																
3.3		1	0	0	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35				СП 118.13330.2012			
		1	0	0	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15				п. 6.2.8			
		1	0	0	0		Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	1,35				п. 5.1.12			
Одноуровневый поручень		1	0	0	0		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9								
		1	0	0	0		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да								
Не по ГОСТ		1	1	1	1		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да								
		1	0	0	0		Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045				ГОСТ Р 51261-2017			
3.4	Пандус внутренний стационарный	1	0	0	0		Уклон пандуса	% (уклон)	5%					п. 6.2.12			
							Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)		Не более 5 (1:20)				п. 6.1.2			
		1	0	0	0		Ширина марша пандуса на общих путях движения «К»	м	1,2	Не менее 1,5				п. 6.2.11			

							Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м			По ширине пандуса		
		1	0	0			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5		Не менее 1,5	п. 6.2.11	
		1	0	0			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,5		Не менее 1,5	п. 6.2.11	
Односторонние двухуровневые поручни Не по ГОСТ		0	1	1			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9		0,9		
							Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7		0,7		
		1	1	1			Завершающие горизонтальные части поручня длиной марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,15		0,3	п. 6.2.11	
		0	0	0			Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м			0,9-1,0	п. 6.2.11	
		1	0	0			Поверхность открытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 5.2.11	
		1	0	0			Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 6.2.10	
		1	1	1			Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	0,10		не менее 0,05	п. 5.2.15	
3.5	Пандусы инвентарные	0	0	0			Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м			Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.6	Подъемные	0	0	0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м			Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0			Подъемники мобильные «К»	наличие	нет				
3.8	Лифт пассажирский	0	0	0			Ширина кабины «К»	м	1,1		Не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.8	Эскалаторы	0	0	0			Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-			п.6.2.18	
3.9	Пути эвакуации												
		1	1	1			Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены указатели тактильные и, контрастные по цвету к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет				п.6.2.8

	0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29
	1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5
	1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.									
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"									
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м		не менее 3,2	п.7.3.5
		1	1	1	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,0	не менее 2,8	
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие			п.7.1.6
		1	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4
	От пола	1	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	1,2		
		1	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,6	1,5-4,5	
		1	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений)	наличие	да		п. 8.1.6
		1	0	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	да		п. 8.1.6

4.1.3	Помещения для приема посетителей					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					п.8.1.1, 8.7.3
		1	0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12	12		
		0	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18		
		1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85		п.8.1.7
		1	0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0		п.8.1.7

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	1	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, которыми могут МПН воспользоваться на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85	От 0,85 до 1,1		п.5.4.2
		1	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,9	Не менее 0,4		п.5.4.2
		1	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8	Не более 0,8		

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"											
5.1	Универсальная кабина	1	1	1	1	Ширина «К»	м	2,20	Не менее 2,2		Размеры кабин могут изменяться от габаритов
		1	0	0	0	Глубина «К»	м	2,20	Не менее 2,25		
		1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		п. 6.3.3
		1	1	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да			
		1	0	0	0	Крючки для одежды, костюлы и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	1	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			
		0	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,45-0,5		
		1	0	0	0	Система тревожной сигнализации, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
	На двери	1	1	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов,	наличие	да			п. 6.3.6

6. Автостоянки			
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга			
Название зоны	«К», «О», «С», «Г», «У»	%	10% мест от общего количества (но не менее одного места)
6.1 Автостоянки на участке около здания	1	0	п. 5.2.1
	«К», «О», «С», «Г», «У»		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подьезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77
Телефон

Председатель МРОО «Прекрасный Мир»
Заполнил Анкету:

Никитин А.Г.
ФИО

« 22 » февраля 2022 г.


Согласовано:

Директор
АНО "ДПО "СПб ИРАВ

Самарина Л.В.
ФИО

« ___ » _____ 2022

Должность руководителя
обследованного объекта



(подпись)

(подпись)

АКТ №131

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"
АНО "ДПО "СПб ИРАВ"**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5, Литера Д

Сведения об Объекте:

3 этажное здание, 692,6 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка; **нет;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом:

договор аренды с ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»;

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по образованию
Санкт-Петербурга, 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД- 85.23 - **Подготовка кадров высшей квалификации**

Наименование предоставляемых услуг: **Образовательная деятельность**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): **50 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **с 18 лет;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства" Самарина Лариса Витальевна** с одной стороны, и **председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»
Никитин Алексей Григорьевич,** с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *да, (соответствует К);*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О,С);*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (соответствует К,О,С,Г,У);* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (соответствуют К,О,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У: да;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *да, (не соответствует С);*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"* в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <http://eii.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства"* по адресу: *191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова д.5, Литера Д* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория от улицы Чехова не принадлежит учреждению. Вход к территории осуществляется через арку дома. В арке оборудованы въездные ворота на внутреннюю территорию. Установлена информационная табличка, размещена кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги. Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №4 -од от 11.01.2022 г. назначены ответственные сотрудники учреждения для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа.	Приказ №4 -од от 11.01.2022
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Главный вход Площадка на входном узле Над входной дверью установлен навес, установлено	

		<p>освещение. Размещена система двусторонней голосовой связи Домофон вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги. Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Перед входной дверью отсутствует наземная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Входной узел оборудован световым маяком доступности для инвалидов. Стеклопанель входной двери имеет контрастную маркировку. 1,49м от пола</p> <p>Входные двери двухстворчатые ширина одной створки 0,79м. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка) Завышен порог входной двери. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	
2.2	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015№ 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ №4 -од от 11.01.2022</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Внутренний пандус.</p> <p>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках, установлен стационарный пандус.</p> <p>Пандус оборудован односторонним ограждением с опорными поручнями:- 0,7х0,9м.</p> <p>Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) - 1,0м.</p> <p>Верхний и нижний поручни пандуса расположены в разной вертикальной плоскости.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p>Межэтажный лестничный марш:</p> <p>Завышен порог дверей на лестничный марш.</p> <p>Перед лестничным маршем размещена напольная, тактильная, предупреждающая контрастная информация не по ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»</p> <p>Размещена контрастная маркировка краевых ступеней контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,05м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,01 м.</p> <p>Межэтажный лестничный марш оборудован опорным поручнем с внутренней стороны.</p> <p>На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил.</p>	

3.3	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения приобретен: универсальный гусеничный мобильный лестничный подъемник Ведется Журнал зарядки и обслуживания. Назначен сотрудник организации, прошедший обучение на управление подъемником.	Приказ №4 -од от 11.01.2022
3.4	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №4 -од от 11.01.2022
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1,2,3 этаже здания. Установлена тактильная, рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях 1 этажа. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Размещены информирующие таблички обеспечивающие информационную поддержку на путях движения. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м.	
4.2	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №4 -од от 11.01.2022
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина. Расположено на 1 этаже. Установлено зеркало. Установлен диспенсер. Установлена кнопка экстренной помощи. Установлены крючки для костылей, тростей. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Высота унитаза 0,40м. Унитаз оборудован откидным стационарным поручнем Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №4 -од от 11.01.2022
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://eii.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, -контактная информация, -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан	

		- условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия парковки для инвалидов - информация с указанием наличия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №3 -од от 11.01.2022г. назначен ответственный сотрудник для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №3 -од от 11.01.2022
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на (ул.Жуковского) <i>Литейный пр. – 450м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №15,</i> <i>Троллейбус: №3, №8, №15</i> <i>Маршрутное такси: К-90, К-258</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Маяковская» - 850м.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На ул.Чехова, прилегающей к учреждению, оборудованы парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор
АНО "ДПО "СПб ИРАВ"

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»

 /Самарина Л.В./
М.П. Дата

 /Никитин А.Г. /
М.П. Дата